

EV6421J/EV6421M Thermorégulateurs digitaux pour applications générales

FRANÇAIS

1 PREPARATIFS


1.1 Important

Lire attentivement cette notice avant l'installation et avant l'utilisation et suivre tous les avertissements pour l'installation et pour le raccordement électrique; la conserver avec l'appareil pour des consultations futures.

L'appareil doit être écoulé selon les législations locales au sujet de collection des équipements électriques et électroniques.


1.2 Dimensions

3 modules DIN; dimensions en mm (in).



1.3 Installation

Sur guide DIN.





Avertissements pour l'installation:

- vérifier que les conditions d'emploi (température ambiante, humidité, etc.) soient entre les limites indiquées dans les données techniques
- ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur (résistances, conduits d'air chaud, etc.), d'appareils avec forts magnétos (grosses diffuseurs, etc.), de lieux exposés directement au soleil, pluie, humidité, poussière excessive, vibrations mécaniques ou décharges
- conforme aux législations de sécurité, la protection contre d'éventuelles contacts avec les parties électriques doit être assurée par un parfait emboîtement de l'appareil; toutes les parties qui assurent la protection doivent être fixées de manière à ne pas pouvoir les enlever sans outil.

1.4 Raccordement électrique

En se référant au circuit électrique:

- la porte série (sur demande) est la porte pour la communication avec le système de supervision (à travers une interface série, via TTL, avec protocole de comm. MODBUS) ou avec la clé de programmation; la porte ne doit pas être utilisée pour les deux buts en même temps.



Avertissements pour le raccordement électrique:

- ne pas opérer sur les bornes en utilisant des visseuses électriques ou pneumatiques
- si l'appareil a été transporté d'un lieu froid à un chaud, l'humidité pourra condenser à l'intérieur; attendre une heure avant de l'alimentation
- vérifier que la tension d'alimentation, la fréquence et la puissance électrique opérative de l'appareil correspondent à celles de l'alimentation locale
- couper l'alimentation avant de procéder avec n'importe quel type d'entretien
- doter la thermocouple d'une protection capable d'isoler-la contre les parties métalliques ou utiliser des thermocouples avec isolement
- ne pas utiliser l'appareil comme dispositif de sécurité
- pour les réparations et en cas de questions sur l'appareil s'adresser au réseaux de vente Evco.

2 INTERFACE DE L'UTILISATEUR

2.1 Mise en marche/arrêt de l'appareil

Pour mettre en marche l'appareil il faut l'alimenter; pour l'arrêter on doit couper l'alimentation.

2.2 Le display

Si l'appareil est en marche, pendant le fonctionnement normal le display visualise la grandeur établie avec le paramètre P5:

- si P5 = 0, le display visualisera la température de l'ambiance
- si P5 = 1, le display visualisera le point de consigne.

2.3 Visualisation de la température de l'ambiance

- vérifier que le clavier ne soit pas bloqué et que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **set** pendant 2 s: le display visualisera "Pb1"
- presser **set**

Pour sortir de la procédure:

- presser **set** ou ne pas opérer pendant 60 s
- presser **set** ou **▼** jusqu'à ce que le display visualise la grandeur établie avec le paramètre P5 ou ne pas opérer pendant 60 s.

2.4 Activation du dégivrage de manière manuelle

- vérifier que le clavier ne soit pas bloqué et que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **set** pendant 4 s.

Si le paramètre r5 est programmé à 1 (fonctionnement pour chaud), les fonctions du dégivrage ne seront pas activées.

2.5 Blocage/déblocage du clavier

Pour bloquer le clavier:

- vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **set** et **▼** pendant 2 s: le display visualisera "Loc" pendant 1 s.

Si le clavier est bloqué, il ne sera pas permis:

- activer le dégivrage de manière manuelle
- modifier le point de consigne avec la procédure indiquée dans le paragraphe 4.1 (le point de consigne est programmable aussi à travers le paramètre SP).

Ces opérations provoquent la visualisation du sigle "Loc" pendant 1 s.

Pour débloquer le clavier:

- presser **set** et **▼** pendant 2 s: le display visualisera "Unl" pendant 1 s.

2.6 Mise en silence du buzzer


- vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser une touche (la première pression de la touche ne provoque pas l'effet associé).

3 FONCTIONNEMENT


3.1 Notices préliminaires

Le fonctionnement dépend principalement du paramètre r5.

3.2 Fonctionnement avec paramètre r5 = 0 (fonctionnement pour froid)



3.3 Fonctionnement avec paramètre r5 = 1 (fonctionnement pour chaud)



3.4 Connexion électrique

Se vea el dibujo del párrafo 1.4 de la sección en Francés.

Con referencia al esquema eléctrico:

- la puerta serial (bajo pedido) es la puerta por la comunicación con el sistema de supervisión (a través interfaz serial, via TTL, con protocolo de comunicación MODBUS) o con la llave de programación; la puerta no tiene que ser utilizada al mismo tiempo por los dos objetivos.

Para salir del procedimiento:

- pulse **set** y **▼** por 4 s: el display visualizará "PA"
- pulse **set**

Para modificar un parámetro:

- pulse **set** y **▼** dentro de 15 s
- pulse **set** o no obres por 15 s

Para seleccionar un parámetro:

- pulse **set** y **▼** dentro de 15 s para programar "19"
- pulse **set** o no obres por 15 s

Para restaurar el valor de fábrica de los parámetros de configuración:

- pulse **set** y **▼** dentro de 15 s para programar "743"
- pulse **set** o no obres por 15 s

Para ditar el termopar de una protección capaz de aislarlo contra eventuales contactos con las partes metálicas o utilizar un termopar aislado

Quand la cause qui a provoqué l'alarme disparaît, l'appareil restaure le fonctionnement normal.

4 PROGRAMMATIONS

4.1 Programmation du point de consigne

- vérifier que le clavier ne soit pas bloqué et que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **set** la LED out 1 clignotera
- presser **set** ou **▼** d'ici 15 s; voir aussi les paramètres r1, r2 et r3
- presser **set** ou ne pas opérer pendant 15 s.

Il est possible en outre de programmer le point de consigne à travers le paramètre SP.

4.2 Programmation des paramètres de configuration

Pour accéder à la procédure:

- vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **set** et **▼** pendant 4 s: le display visualisera "PA"
- presser **set**
- presser **set** ou **▼** d'ici 15 s pour programmer "-19"
- presser **set** ou ne pas opérer pendant 15 s
- presser **set** et **▼** pendant 4 s: le display visualisera "SP".

Pour sélectionner un paramètre:

- presser **set**
- presser **set** ou **▼**
- Pour modifier un paramètre:

- presser **set**
- presser **set** ou **▼** d'ici 15 s
- presser **set** ou ne pas opérer pendant 15 s.

Pour sortir de la procédure:

- presser **set** et **▼** pendant 4 s ou ne pas opérer pendant 60 s.
- presser **set** et **▼** pendant 4 s ou ne pas opérer pendant 60 s.

4.3 Restauration des valeurs d'usine des paramètres de configuration

Pour sortir de la procédure:

- presser **set**
- presser **set** ou **▼** d'ici 15 s pour programmer "743"
- presser **set** ou ne pas opérer pendant 15 s
- presser **set** et **▼** pendant 4 s: le display visualisera "DEF"
- presser **set** ou ne pas opérer pendant 15 s; le display visualisera "149"
- presser **set** ou ne pas opérer pendant 15 s: le display visualisera "DEF" clignotant pendant 4 s, après quoi l'appareil sortira de la procédure

Il est possible d'interrompre l'alimentation de l'appareil.

4.4 Interruption de l'alimentation de l'appareil après la modification des paramètres.

Pour sortir de la procédure:

- presser **set** ou ne pas opérer pendant 60 s
- presser **set** ou **▼** jusqu'à ce que le display visualise la grandeur établie avec le paramètre P5 ou ne pas opérer pendant 60 s.

5 SIGNALISATIONS

5.1 Significations

LED	SIGNIFICATION
out 1	LED charge si allumée, la charge sera en marche si clignote: la modification du point de consigne sera en cours une protection de la charge sera en cours (par C1 et C2)
LED dégivrage si allumée, le dégivrage sera en cours	
LED alarme si allumée, une alarme sera en cours	
LED degré Celsius si allumée, l'unité de mesure des températures sera le degré Celsius (paramètre P2)	
LED degré Fahrenheit si allumée, l'unité de mesure des températures sera le degré Fahrenheit (paramètre P2)	
CODE SIGNIFICATION	
Loc	le clavier et/ou le point de consigne sont bloqués (paramètre r3); voir le paragraphe 2.5

5.2 Diagnostic interne

7.1 Diagnostique interne

CODE	SIGNIFICATION
Pr1	Erreur sonde ambiante Remèdes: voir le paramètre P0

Consequences:

- l'activité de la charge dépendra des paramètres C4 et C5

Quand la cause qui a provoqué l'alarme disparaît, l'appareil restaure le fonctionnement normal.

5.3 Alarms

CODE SIGNIFICATION

CODE	SIGNIFICATION
AL1	Premier alarme de température Remèdes: averiguar la temperatura del ambiente
AL2	Segunda alarma de temperatura Remèdes: averiguar la temperatura del ambiente
iA	Alarma entrada multifunción Remèdes: averiguar las causas que han provocado la activación de la entrada
iB	Alarma salida multifunción Remèdes: averiguar las causas que han provocado la activación de la salida

Consecuencias:

- el instrumento seguirá funcionando regularmente

Estas operaciones provocan la visualización de la sigla "Loc" por 1 s.

Para desbloquear el clavado:

Campo de medida: de -50 a 150 °C (-50 a 300 °F) por sonda PTC, de -40 a 110 °C (-40 a 230 °F) por sonda NTC, de -100 a 800 °C (-140 a 1.450 °F) por termopar J, de -100 a 1.300 °C (-140 a 1.999 °F) por termopar K, de -200 a 650 °C (-320 a 1.200 °F) por sonda Pt 100 2/3 hilos, de -200 a 650 °C (-320 a 1.200 °F) por sonda Pt 1000 2/3 hilos, de -80 a 300 °C (-110 a 570 °F) por sonda Ni 120 2/3 hilos.

Resolución: 0,1 °C/1 °C/1 °F.

FRANÇAIS

9 POINTS DE CONSIGNE ET PARAMETRES DE CONFIGURATION

9.1 Points de consigne

	MIN.	MAX.	U.M.	USINE	POINTS DE CONSIGNE
r1	r2		°C/F (I)	0,0	point de consigne

9.2 Paramètres de configuration

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	USINE	POINTS DE CONSIGNE
SP	r1	r2	°C/F (I)	0,0	point de consigne
PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	USINE	ENTRÉES DE MESURE (2)
CA1	-25,0	25,0	°C/F (I)	0,0	offset sonde ambience

P0	0	13	---	5	type de sonde 0 = PTC 1 = NTC 2 = J 3 = K 4 = Pt 100 3 fils 5 = Pt 100 2 fils 6 = Pt 1000 3 fils 7 = Pt 1000 2 fils 8 = 4-20 mA 9 = 0-20 mA 10 = 2-10 V 11 = 0-10 V 12 = Ni 120 3 fils 13 = Ni 120 2 fils
----	---	----	-----	---	---

P1	0	1	---	1	si P0 = 0 ... 7 ou 12 ... 13, point décimal degré Celsius 1 = OUI si P0 = 8 ... 11, position du point décimal 0 = aucun point décimal 1 = sur le digit des dizaines
----	---	---	-----	---	---

P2	0	2	---	0	unité de mesure température (influente seulement sur la LED degré Celsius et sur la LED degré Fahrenheit si P0 = 8 ... 11) [3] [4] 0 = °C 1 = °F 2 = la LED degré Celsius et la LED degré Fahrenheit seront éteintes
----	---	---	-----	---	---

P3	-199,0	199,0	points	-20,0	valeur minimum de l'étendue du transducteur
P4	-199,0	199,0	points	80,0	valeur maximum de l'étendue du transducteur

P5	0	1	---	0	grandeur visualizada durante el normal funcionamiento
----	---	---	-----	---	---

P6	0	1	---	0	0 = température de l'ambiance 1 = point de consigne
----	---	---	-----	---	--

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	USINE	REGULATEUR PRINCIPAL
--------	------	------	------	-------	----------------------

r0	0,1	99,0	°C/F (I)	2,0	differential del punto de ajuste de trabajo
----	-----	------	----------	-----	---

r1	-199,0	r2	°C/F (I)	0,0	mínimo punto de ajuste de trabajo
----	--------	----	----------	-----	-----------------------------------

r2	r1	(5)	°C/F (I)	350,0	máximo punto de ajuste de trabajo
----	----	-----	----------	-------	-----------------------------------

r3	0	1	---	0	bloqueo de la modificación del punto de consigne (con el procedimiento indicado en el párrafo 4.1) 1 = OUI
----	---	---	-----	---	---

r4	-99,0	99,0	°C/F (I)	0,0	variación de temperatura durante la función Energy Saving; se vea también i5
----	-------	------	----------	-----	--

r5	0	1	---	(6)	funcionamiento para frío o para calor 0 = para frío
----	---	---	-----	-----	--

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	USINE	PROTECCIONES DE LA CARGA
--------	------	------	------	-------	--------------------------

C1	0	240	min	0	tiempo mínimo entre dos encendidos consecutivos de la carga; también retard charge del fin del error sonda ambiente [7]
----	---	-----	-----	---	---

C2	0	240	min	0	duración mínima del apagamiento de la carga; también retard charge del encendido del instrumento
----	---	-----	-----	---	--

C3	0	240	s	0	duración mínima de la marcha de la carga
----	---	-----	---	---	--

C4	0	240	min	10	duración del apagamiento de la carga durante el error sonda ambiente; se vea también C5
----	---	-----	-----	----	---

C5	0	240	min	10	duración del encendido de la carga durante el error sonda ambiente; se vea también C4
----	---	-----	-----	----	---

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	USINE	DESESCARCHE (8)
--------	------	------	------	-------	-----------------

d0	0	99	h	8	intervallo de desescarche (9) 0 = el desescarche a intervalos no será activado nunca
----	---	----	---	---	---

d3	0	99	min	0	duración del dégivrage 0 = el desescarche no será activado nunca
----	---	----	-----	---	---

d4	0	99	min	0	dégivrage después la mise en marche de l'appareil 1 = OUI
----	---	----	-----	---	--

d5	0	99	min	0	retardo dégivrage después la mise en marche de l'appareil (sólo si d4 = 1)
----	---	----	-----	---	--

ESPAÑOL

9 PUNTOS DE AJUSTE DE TRABAJO Y PARAMETROS DE CONFIGURACION

9.1 Puntos de ajuste de trabajo

PUNTOS DE AJUSTE DE TRABAJO
punto de ajuste de trabajo

9.2 Parámetros de configuración

PUNTOS DE AJUSTE DE TRABAJO

ENTRADAS DE MEDIDA (2)

ENTRADAS DE MEDIDA (2)

offset sonde ambiente

offset sonde ambiente

<tbl_r cells="1" ix="1"